

e-mail

Direzione Aeroportuale
Venezia - Ronchi dei Legionari

Ronchi dei Legionari,

Prot. n. **Protocollo del 13/03/2009**
0000256/ORO/ORO

AEROPORTO F.V.G. S.p.A.	
N.	686/2009
DD.	16.3.09

Alla Commissione Ambiente ex art.5 D.M. 31.10.97

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- Provincia di Gorizia
- Comune di Ronchi dei Legionari, il Sindaco
- Comune di San Pier d'Isonzo, il Sindaco
- Comune di Turriaco, il Sindaco
- Comune di San Canzian d'Isonzo, il Sindaco
- ARPA, Dipartimento Provinciale
- Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa
- ENAV
- APAT
- Comitato Utenti
- Ministero dell'Ambiente

PER COMPETENZA
DTM / S
ARPA / SIGC / SENS
PER CONOSCENZA

E per conoscenza:

- Prefettura di Gorizia
- Enac Direzione Politiche Sicurezza ed Ambientali, Roma

Oggetto: **Aeroporto Pietro Savorgnan di Brazzà.**

- Lavori Commissione Ambiente ex art.5 D.M. 31/10/97
- Riunione del giorno 11 Marzo 2009
- Esito verbale dei lavori.

1. Indice di presenza

A seguito della convocazione nr prot. 000180/ORO del 20.02.2009, si sono riuniti presso la sala Enac dell'Aeroporto Pietro Savorgnan di Brazzà:

Provincia di Gorizia	Funz. Oreste Patrone
APAT	Ing. Francesca Sacchetti
ARPA Gorizia	Funz. Vinicio Rorato e Daniela Domevacek
Comune di Turriaco	Funz. Rolando Fabbi e Fabrizio Kranitz
Comune di S. Canzian	Funz. Italo Deffendi
Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa	Ing. Stefano Guerriero
Enav Ronchi	Funz. Pasquale Cipollone
Enac Ronchi	Capo Ufficio Domenico Rana, Ispettore Fabiola Impollonia

2. Svolgimento dei lavori

Dopo aver esposto il verbale della seduta precedente, il Capo Ufficio ha dato lettura della recente corrispondenza agli atti concernente gli argomenti da trattare:

- Verbale del Cso dell'8 gennaio 2009 il punto intestato "Rilevamento acustico e tracce radar";
- Nota della Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa prot.nr. 195/2009 del 26.01.2009;
- Nota D.A. prot. nr. 231/ORO del 4.3.2009.

Queste ultime due sono allegate al presente verbale.

Il Capo Ufficio ha riferito alla Commissione la posizione ufficiosa, in via di formalizzazione, dell'Enac centrale interpellato, che, in considerazione degli indici rilevati sull'Aeroporto di Ronchi dei Legionari che risultano pari a zero, non ravviserebbe la necessità di acquisto, installazione e manutenzione delle centraline.

La Società di gestione ritiene che, eventualmente, la sostenibilità finanziaria potrebbe essere ricompresa nelle previsioni contenute nel Contratto di Programma, in via di stipulazione con l'Enac.

In generale, i rappresentanti degli Enti convenuti hanno concordato su quanto segue.

- che non è chiaro se questo aeroporto rientri o meno nelle previsioni del Decreto L.vo 13/2005 tant'è che l'Enac sul suo sito non lo ha inserito nell'elenco degli aeroporti interessati dal medesimo;
- l'assenza di centraline fisse potrebbe inficiare il monitoraggio futuro degli eventi rumorosi sull'aeroporto;
- il dato delle tracce radar non sarebbe corroborato da alcuna correlazione con il rumore e il meteo-clima rilevato nella circostanza, ai fini sanzionatori.

Inoltre, il rappresentante della Provincia di Gorizia ritiene che la normativa non è chiara nell'attribuire alla società di gestione l'onere dell'acquisto e dell'installazione delle centraline, e che anzi sarebbe più proficuo fossero di proprietà e sotto la gestione degli enti territoriali.

L'Ufficio si è impegnato a portare all'attenzione della Direzione competente dell'Enac la problematica sollevata, per acquisirne parere formale. Lo stesso farà il rappresentante del Ministero dell'Ambiente nei confronti dei suoi Uffici centrali.

Il rappresentante dell'Enav ha informato che il sistema di rilevamento delle tracce radar è operativo e che potrà essere fornita specifica agli Enti interessati (Enac, Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa e ARPA) non appena provvederà alla decodifica dei dati per poterli trasmettere in via telematica, il che avverrà poi con cadenza periodica. Indicativamente ritiene che la prima trasmissione potrà avvenire entro 30 giorni.



ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

**Direzione Aeroportuale
Venezia - Ronchi dei Legionari**

I riscontri che l'Enac ed il Min.Ambiente chiederanno ai propri uffici superiori verranno inoltrati ai membri della Commissione in previsione della convocazione di nuova riunione.

Del tutto si dà informativa al Direttore Aeroportuale.

Cordiali saluti.

D'ordine del Direttore
Capo Ufficio Domenico Rana

Responsabile dell'istruttoria: isp Impollon a Fabiola tel. 0481-773234

Aeroporto "Marco Polo"
Viale Galileo Galilei, 30/1
30030 Venezia Tessera
c.f. 97158:80584

tel. +39 041 2605706/1/4
fax +39 041 2605711
aero.venezia@enac.rupa.it
www.enac-italia.it



ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Direzione Aeroportuale
Venezia - Ronchi dei Legionari

ENAC

Ronchi dei Legionari,

Protocollo del 84/83/2009

Prot. n.

0000231/ORO/ORO

A
Direzione Politiche di Sicurezza e Ambientali

E per conoscenza:
Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa

Oggetto: Aeroporto di Ronchi dei Legionari. Commissione ex art.5 D.M. 31/10/97.
Richiesta all'Enac di un parere di merito da parte della società di gestione.

Si invia la nota 195/2009 del 26.01.2009 della Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa, gestore dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, che richiede all'Enac di esprimere un parere di merito circa la effettiva necessità di acquistare, con oneri a proprio carico, le centraline per il monitoraggio acustico.


Ciò in considerazione del fatto che lo scalo non rientra tra quelli elencati da Enac quale aeroporto oggetto del campo di applicazione del D.L.vo 17/01/2005 nr. 13.

Inoltre, dai lavori della Commissione ex art.5 è emerso che per questo scalo gli Indici delle zone di rispetto Ia, Ib e Ic sono risultati pari al valore 0; in tal senso non si è ritenuto necessario adottare alcuna misura antirumore.

In merito a quanto sopra evidenziato, si resta in attesa di conoscere le determinazioni al riguardo da parte di codesta Direzione per notificare alla Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa l'obbligo dell'acquisto delle centraline in parola.

Quanto sopra in previsione del prossimo incontro della Commissione Ambiente prevista per il giorno 11 c.m.

Cordiali saluti.

Valerio Bonato Direttore


Responsabile dell'istruttoria: Isp. Impollonia Fabiola tel. 0481-773234
Capo Ufficio Rana Domenico

Aeroporto "Marco Polo"
Viale Galileo Galilei, 30/1
30030 Venezia Tessera
c.f. 97158180584

tel. +39 041 2605706/1/4
fax +39 041 2605711
aero.venezia@enac.rupa.it
www.enac-italia.it

AEROPORTO



FRIULI VENEZIA GIULIA

Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

VIA Aquilini 43 - 33077 Ronchi dei Legionari (LU) Italy

Tel. 0421 774638 - Fax 0421 474150

Internet: www.aeroporto.fvg.it

Cod. Fisc. Part. IVA ed Intra: 01107250300019

Cap. Soc. € 1.100.000,00

Ronchi dei Legionari, 26/01/2009

Prot. n. 195/2009

*Chiusura
M. Rossi
28.01.09
conven. Ambient*

Spett.
ENAC
Direzione Aeroportuale
Venezia - Ronchi dei Legionari
Viale Galileo Galilei, 30/1
30030 Venezia Tessera (VE)
fax 041 2605711

Oggetto: Aeroporto di Ronchi dei Legionari. Conferenza dei Servizi Operativi del: 09/01/09. Richiesta parere di merito.

Si fa seguito alla Vs. nota del 09/01/09 prot. 22/ORO/ORO relativa all'esito del verbale dei lavori della Conferenza dei Servizi Operativi, in particolare al punto 3 "rilevamento acustico e tracce radar", in cui viene richiesto il punto della decisione in merito alla fornitura del sistema di monitoraggio acustico relativo anche agli eventi originati esternamente al sedime aeroportuale.

Premesso che il D.Lgs. 17/01/2005 n. 13 "Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del rumore negli aeroporti comunitari" definisce all'art.2 e all'art. 3 il campo di applicazione della sopracitata normativa.

Visto che il Decreto 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" non attribuisce direttamente alle Società di Gestione il compito e l'onere di attivare e mantenere sistemi di monitoraggio acustico.

Visto che il Decreto 20/05/1999 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti..." non individua il soggetto responsabile della fornitura e gestione del sistema di monitoraggio acustico ambientale

Visto che ENAC ha pubblicato nel proprio sito l'elenco degli aeroporti soggetti all'applicazione del D.Lgs. 17/01/05 n. 13, e l'aeroporto di Ronchi dei

ENAC
Servizio Manutenzione
Protocollo 02/03/2009

Pagina di 2
n. 01_09 doc

0000217/ORO/ORO

M. Pollovio

La esaminiamo in sede di Commissione. Preghiamo!

2/3



Legionari non è individuato come sito oggetto del campo di applicazione del sopracitato decreto.

Visto l'art. 705 del D.Lgs. 09/05/05 n. 96 definisce il gestore aeroportuale il soggetto a cui è affidato il compito di amministrare le infrastrutture aeroportuali (insistenti nel sedime aeroportuale) e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati ..

Vista la circolare ENAC APT-26 par. 12 in cui si legge che al gestore non è stato affidato l'onere di fornitura del sistema di monitoraggio acustico, ma la sola installazione e gestione, nonché l'esplicito richiamo al D.Lgs. 17/01/2005 n. 13 quale normativa di riferimento.

Vista la convenzione n.31 del 23/11/07 associata al Decreto del Ministero dei Trasporti N° 128/T che regola i rapporti contrattuali tra ENAC e la Società di Gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, in cui l'aeroporto si impegna ad attuare quanto prescritto dal D.Lgs. 17/01/2005 n. 13.

Ribadito che l'aeroporto di Ronchi dei Legionari non è individuato da ENAC quale aeroporto oggetto del campo di applicazione del D.Lgs. 17/01/2005 n. 13.

Tutto ciò premesso si richiede un Vs. parere di merito relativo alle modalità di applicazione delle normative sopra citate, in particolare relativamente ai soggetti destinatari degli oneri di fornitura, gestione e installazione dei sistemi di monitoraggio acustico.

Nel caso in cui detti oneri debbano essere sostenuti dalla Società di Gestione si richiede di indicare le misure tecnico economiche che ENAC intende attuare per coprire i costi correlati alla fornitura, installazione ed gestione dei sistemi di monitoraggio acustico non preventivamente inseriti nell'atto di convenzione tra ENAC e la Società di Gestione.

In attesa di un Vs. gentile riscontro si inviamo cordiali saluti.

Il Post Holder Progettazione
e Manutenzione Infrastrutture e Sistemi
ing. Stefano GUERRIERO